Cyclades 43.3


CONCURRENTS

- Harmony 42
- Bavaria 42 Cruiser
- Impression 434
- Océanis 423 Clipper

CADACTEDISTIC	THE TECHNIQUES	
CARACIERISIIQ	UES TECHNIQUES MESURES CHANTIER	
Architecte	Berret Racoupeau	
Constructeur	Bénéteau ZI des mares BP 66 85270 St Hilaire de Riez France Site: Bénéteau.com	
Distributeur en France	réseau revendeur	
Longueur hors tout	13,26 m	
Longueur de coque	12,94 m	
Largeur	4,43 m	
Surface voiles au près	82,25 m²	
Surface voiles au portant	144,50 m²	
Surface grand voile	44,50 m²	
Surface génois	37,75 m²	
Surface spi	asymétrique 100 m²	
Tiran d'eau	1,90 m (fonte - 2.900 kg environ)	
Tiran d'air	18,70 m	
Capacité eau	5301	
Capacité carburant	2001	
Poids lège	8.980 kg	
Matériau	polyester	
Sandwich	balsa	
Moteur maxi	54 cv / 39 kw	
Catégorie de navigation	A/10 B/11 C/12 D/12	
Garantie	1 an extensible à 3 ans, avec visite à la fin de chaque première année sur l'ensemble du bateau, 5 ans sur la structure (coque et pont)	
Homologation	A8 / B9 / C12	

Stability Data, Default orbanum, Mini App, Forms - SISTRE / Fit Mar 15 10 24 56 2005 / page 113 4 volumes added (0.452n/3 @ x=0.000, y=-1.254, z=-5.837), milines immersed at 100.943*

Shig:	9,014z	AP @:	-11.000m	AP Deaf
Sx:	-0.504m	FP @:	0.000m	FP Deaf
Sy:	-0.249m	K Pont at:	0.000m	Trim:
Sz:	-6.453m	KVt	1.573m	Heet:
Tanks:	-0.000	Total Load:	9.014t	OM -0.1
Tx:	0.000m	TLX:	-0.004m	UMs:
Ty: Tz:	0.000m 0.000m	TLY	-6.453m	Downto



<mark>==</mark> .
OINTS FAIBLES
es en pied de mât trop croche pied
riser des ventes aux Océanis
é à l'avant du bateau peut influer
a barre

L'AVIS DE VOILES NEWS				
POINTS FORTS	POINTS FAIBLES			
- Le cockpit est une véritable pièce supplémentaire	- Les fils électriques en pied de mât trop croche pied			
- Les très nombreux rangements	- Risque de vampiriser des ventes aux Océanis			
- Le rapport qualité / équipement / prix	- Le réservoir placé à l'avant du bateau peut influer			
- La potence pour les objets lourds	sur la qualité de la barre			
- L'ouverture dans la table du carré pour ramasser les miettes	- Les échelles de mât peu pratique pour affaler la GV			
- L'équipet façon plumier de la table à carte	- Manque d'habillage à l'intérieur du voilier pour			
- Les très nombreuses mains courants	masquer la liaison coque / pont			
	- L'eau ne peut sortir du passavant sous le vent			

CARACTERISTIQUES EQUIPEMENTS					
Choix architecturaux	oui / non / Option	Note / 5	Appréciations		
Programme de navigation	croisière	વવવવવ	Excellent cohérence du bateau avec son programme		
PLAN ANTI-DÉRIVE					
Quille	fixe	44	n'est pas un modèle d'hydrodynamique		
Tirant d'eau					
SAFRANS					
Nombre de safran	1	444	safran très long		
Verrouillage					
GRÉEMENT					
Mât		44			
Barres de flèches	2 étages	44	barres poussantes		
Hook de grand-voile	non				
Mât tournant	non				
Bastaque	non				
Barber-hauleur de foc	non				
Barber-hauleur de spi	non				
VOILES					
Grand-voile		444			
Foc		aaa			
Spi		4444			
Enrouleur foc	oui	4444			
Enrouleur spi	non				
Lattes		444			
Prise de ris	oui	AAAAA	très facile		
ACCASTILLAGE					
Accastillage		ddd			
Barre à roue	2	aaaa			
MANUTENTION					
Poids			8.980 kg		
Grutage			non testé		
GRÉER					
Hisser les voiles		444	facile, mais il manque un balcon de mât		
NAVIGATION Précision de barre		444	barre agréable et précise		
		444	en fonction de réglage souhaité avec l'hydraulique		
Douceur de barre		4444	de barre		
Manutention de la quille	fixe				
Facilité de virement		4444			
Enfournement		aaaaa	très haut de franc bord		
Réaction		444	bien pour un bateau de croisière		
MISE EN ROUTE					
Notice de montage	non				
Conseil d'utilisation	non				
Notice de réglage	non				